


RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	294000/1/25-147104	Data raportu	14-01-2025
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (NEW), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	13-01-2025
Nr zlecenia	ALD/ARS/01343/25/01/08	Miejsce oględzin	Fabrycza 3, 05-119 Łąjski


DANE POJAZDU	
VIN:	TMBAR7NX6LY020574
Nr rej.:	WF0739V
Marka, Model:	SKODA Octavia IV 20-
Typ, wersja:	Octavia 1.5 TSI ACT Style
Silnik(rodz./poj./moc):	benz./1498 ccm/110 kW
Nadwozie:	hatchback
Stan licznika:	92 899 km
Data 1. rej.:	19-10-2020
Rok produkcji:	2020 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	05-10-2025
Lakier:	szary/METALIK
Skrzynia biegów:	manualna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

Bluetooth - Care Connect - 1 rok, usługa Infotainment Online na 1 rok - Chromowana listwa na przednim zderzaku - Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST - DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych - DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy - Dekor STYLE - Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu - ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ - Elektryczne podnoszenie szyb, przód - Elektryczne podnoszenie szyb, tył - Felgi aluminiowe 18 VEGA AERO, czarne 7J z ogumieniem - Fotele przednie z funkcją podgrzewania - Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową - Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania - Funkcja SmartLink+ - Gniazdo 12V w bagażniku - Głośniki - 8 sztuk - Haczyki na torby - Hamulec antykolizyjny - multicollision brake - Hamulec postojowy, elektromechaniczny - Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesieniem - KESSEY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu - Kamera cofania - Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna - Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic - Kurtyny powietrzne - LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu - Lakier uni - Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu - Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy - Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia - Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności - Nawigacja COLUMBUS (10", 2 gniazda USB-C (ładowanie i transfer danych), radio internetowe - Oświetlenie bagażnika - Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych - Pakiet Dekor "Piano Black" - Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne) - Podłokietnik z przodu - Popielniczka z przodu i z tyłu - Ramka grilla chromowana - Reflektory główne LED Top Matrix - Relingi dachowe w kolorze srebrnym - Schowek na okulary - Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa - SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika - System kontroli ciśnienia w oponach TPM - Tapicerka materiałowa - Tempomat z ogranicznikiem prędkości - Tylne kanapa składana i dzielona - Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy - VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników - Zamek centralny zdalnie sterowany - Zestaw do naprawy przebitej opony - Zestaw siatek w bagażniku - Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów - Felgi aluminiowe 18 PERSEUS 7.5J, antracytowe z ogumieniem - KESSEY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE) - Koto zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz - Lakier metalik - Pakiet Selection



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
kalkulowane

📷 1

2 SZYBA CZOŁOWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1

3 ZDERZAK



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1-2

4 FELGA ALUMINIOWA, PRZEDNIA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
kalkulowane

📷 1-2

5 FELGA ALUMINIOWA, TYLNA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1-2

6 POKRYWA BAGAŻNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1

7 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1-2-3

8 FELGA ALUMINIOWA, TYLNA_L



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1-2

9 DRZWI TYLNE LEWE



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1

10 PRÓG LEWY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk;
wgniecenie/odkształcenie;
uszkodzenie akceptowalne

📷 1-2

11 FELGA ALUMINIOWA, PRZEDNIA_L



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

■ Pojazd posiada ślady eksploatacji typu drobne zarysowania, odpryski, wgniecenia etc.