

RAPORT Z OGLEDZIN POJAZDU



Numer raportu	294024/1/25-147104	Data raportu	15-01-2025
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (NEW), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	14-01-2025
Nr zlecenia	ALD/ARS/02173/25/01/10	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łąjski

DANE POJAZDU	
VIN:	W0VBE8ET0N8026382
Nr rej.:	WI342LP
Marka, Model:	OPEL Astra V Sports Tourer 19-22
Typ, wersja:	Astra V 1.4 T Elegance S&S
Silnik(rozd./poj./moc):	benz./1342 ccm/107 kW
Nadwozie:	KOM


Stan licznika:	122 892 km
Data 1. rej.:	02-12-2021
Rok produkcji:	2021 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	28-11-2026
Lakier:	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE























WYPOSAŻENIE

Automatyczny włącznik światła z czujnikiem tunelu - Czujnik deszczu - Czujnik odległości przy parkowaniu - tył - Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza - Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55 - Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, elektryczną reg. leżadłową i reg. długości siedziska - Fotel kierowcy z regulacją wysokości - Fotel pasażera z regulacją wysokości - Hamulec postojowy sterowany elektrycznie - Kierownica skórzana - Kieszenie w oparciach foteli przednich - Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności - Komputer pokładowy - Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem - Lakier uni - Lampki do czytania z tyłu - Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym - Lusterka podświetlane w osłonach przeciwslonecznych - Lusterko wsteczne światłoczułe - Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli - Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń - Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył - Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach - Reflektory przednie LED - Relingi dachowe ozdobne chromowane - Spojler tylny - Sterowanie radiem z kierownicy - System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa,ACP, AA - System monitorujący ciśnienie w oponach - System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie - System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu - System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył - Szyba przednia akustyczna - Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu - Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą, czarna - Tempomat z ogranicznikiem prędkości - Tuner radia cyfrowego DAB - Tyłne oparcie składane, dzielone 60:40 - Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS - Układ wspomagania ruszania pod górę HSA - Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania - Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy - Zestaw naprawczy do opon - Zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych,chromowane, czarne słupki dachowe - Światła do jazdy dziennej LED - Kamera cofania cyfrowa z czujnikami parkowania przód i tył - Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16" - Lakier metaliczny/brylantowy - Lampy tylne LED - Mocowania do siatki w przedziale bagażowym - Pakiet Asystent Kierowcy 2 - Pakiet Innowacyjny - Pakiet Zimowy 1 - System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start - Szyby tylne przyciemniane



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p>  1 - 2	2 DRZWI PRZEDNIE PRAWO  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p>  1 - 2	3 DRZWI TYLNE PRAWO  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p>  1
4 FELGA_ALUMINIOWA_TYLNA_P  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie kalkulowane</p>  1	5 ZDERZAK TYLNY  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p>  1	6 BŁOTNIK TYLNY LEWY/ŚCIANA BOCZNA LEWA  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p>  1
7 FELGA_ALUMINIOWA_TYLNA_L  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie kalkulowane</p>  1 - 2	8 DRZWI PRZEDNIE LEWE  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p>  1	9 PRÓG LEWY  <p>Opis uszkodzeń: wgniecenie/odkształcenie; uszkodzenie kalkulowane</p>  1
10 FELGA_ALUMINIOWA_PRZEDNIA_L  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p>  1		

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Pojazd posiada ślady eksploatacji typu drobne zarysowania, odpryski, wgniecenia etc.