RAPORT Z OGLĘDZIN POJAZDU

Numer raportu	305211/11/25-147104	Data raportu	08-11-2025
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	08-11-2025
Nr zlecenia	ALD/ARS/82211/25/10/24	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski

DANE POJAZDU

VIN:	**WBA71AB0305U25503**
Nr rej.:	**WI836LK**
Marka, Model:	BMW X1 [F48] 19-22
Typ, wersja:	X1 xDrive25e xLine aut
Silnik(rodz./poj./moc):	benz./1499 ccm/92 kW
Nadwozie:	KOM

Stan licznika:	79 199 km
Data 1. rej.:	21-09-2021
Rok produkcji:	2021 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	12-09-2026
Lakier:	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA

[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., **KLUCZYKI** - TAK 2, **TABLICE REJESTRACYJNE** - TAK 2, **DOWÓD REJESTRACYJNY** - TAK, **KARTA POJAZDU** - NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



WYPOSAŻENIE

~~ABS~~ ~~Asystent uwagi~~ ~~Bagażnik z systemem mocowania bagażu oraz gniazdem 12V~~ ~~Certyfikat baterii, 6 lat lub 100 tys. km~~ ~~Czujnik deszczu~~ ~~Czujniki parkowania z tyłu~~ ~~Dysze spryskiwaczy podgrzewane~~ ~~Dywaniki welurowe~~ Felgi aluminiowe 18", Y-Spoke 579 Bicolour, z ogumieniem 225/50 ■ Fotele przednie z regulacją wysokości ■ Gniazdo 12V w konsoli przedniej ■ Gniazdo USB w konsoli tylnej ■ Grill atrapy chłodnicy chromowany z listwami w matowym aluminium ■ Hamulec parkingowy, elektromechaniczny ■ Immobilizer ■ Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe) ■ Kierownica sportowa, skórzana ■ Kierownica wielofunkcyjna ■ Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie ■ Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa ■ Klimatyzacja postojowa ■ Kluczyk samochodowy z dodatkowym chromowanym akcentem ■ Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie ■ Komputer pokładowy ■ Końcówka układu wydechowego, z lewej strony, pojedyncza, okrągła ■ Lakier uni ■ Listwy ozdobne perłowe czarne z listwą akcentową w perłowym chromie ■ Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem BMW ■ Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera ■ Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie ■ Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX ■ Ochrona pieszych, symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym ■ Oświetlenie ambientowe ■ Oświetlenie do czytania z przodu i w podsufitce z tyłu ■ Pas przedni i tylny w stylistyce xLine z osłonami podwozia w kolorze srebrnym matowym ■ Performance Control ■ Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu ■ Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu ■ Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu ■ Podłokietnik przedni ■ Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje ■ Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi ■ Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa ■ Polska wersja językowa ■ Projekcja logo X z lusterka zewnętrznego kierowcy ■ Przewody do ładowania Mode 2 oraz Mode 3 ■ Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO ■ Przycisk Start/Stop ■ Reflektory LED ■ Relingi dachowe, satynowe aluminium ■ Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy ■ System hamowania awaryjnego w razie kolizji ■ System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem ■ System rozrywki z wyświetlaczem 6.5", radio AM:FM, bluetooth, USB, audio z 6 głośnikami o mocy 100W ■ Szyby atermiczne ■ Tapicerka materiałowo-skórzana Cross Track ■ Tempomat z funkcją hamowania ■ Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych ■ Uchwyty na napoje z przodu ■ Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC) ■ Układ kontroli zjazdu ze stoku ■ Usługi ConnectedDrive ■ Usługi zdalne ■ Wykończenie zewnętrzne satynowe aluminium ■ Zestaw naprawczy do opon ■ Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą ■ Światła przeciwmgielne diodowe ■ Asystent parkowania ■ Fotel pasażera składany ■ Kamera cofania ■ Lakier metalizowany ■ Pakiet dodatkowych funkcji lusterek ■ Przygotowanie do Apple CarPlay ■ System alarmowy sterowany pilotem radiowym ■ System nawigacyjny (8.8 calowy ekran, radio, mapy) ■ Torba na narty lub snowboard

GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIEROWEJ / OPONY

PIRELLI
CINTURATO
225/50/18/99W
3.5 mm



PIRELLI
CINTURATO
225/50/18/99W
3.5 mm

ZAPAS

Brak

PIRELLI
CINTURATO
225/50/18/99W
3.5 mm

PIRELLI
CINTURATO
225/50/18/99W
3.5 mm

COPYRIGHT BY **DEKRA POLSKA SP. Z O.O.**

STWIERDZONE USZKODZENIA

1 BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY

Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

1

2 DRZWI PRZEDNIE PRAWE

Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

1

3 BŁOTNIK TYLNY PRAWY/ŚCIANA BOCZNA PRAWA

Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

1

4 LISTWA_SR_ZDERZAKA_TYLNEGO

Opis uszkodzeń:
pęknięcie/rozerwanie

1 - 2

5 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

1

6 LAMPA_PRZECIWMGIELNA_TYLNA_L

Opis uszkodzeń:
pęknięcie/rozerwanie

1

7 DRZWI PRZEDNIE LEWE

Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

1

8 WYKLADZINA_POKRYWY_TYLNEJ

Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

1

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone

COPYRIGHT BY **DEKRA POLSKA SP. Z O.O.**