

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	310092/2/26-147104	Data raportu	07-02-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	04-02-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/07338/26/01/28	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski


DANE POJAZDU	
VIN:	YV1UZK5VDN1025665
Nr rej.:	WF5635W
Marka, Model:	VOLVO XC60 21-
Typ, wersja:	XC60 B4 D Core aut
Silnik(rodz./poj./moc):	diesel/1969 ccm/145 kW
Nadwozie:	KOM
Stan licznika:	62 554 km
Data 1. rej.:	14-02-2022
Rok produkcji:	2022 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	10-02-2027
Lakier:	szary/METALIK
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

ABS ■ Airbag chroniący kolana kierowcy ■ Airbag, poduszki powietrzne czotowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne ■ Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu ■ Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe ■ Asystent zjazdu i podjazdu ■ Blokada tylnych drzwi, elektryczna ■ CTC - kontrola trakcji w zakręcie ■ Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu ■ Czujnik deszczu ■ Czujniki odległości przy parkowaniu - przód ■ Czujniki odległości przy parkowaniu - tył ■ Dywaniki tekstylne ■ Dźwignia zmiany biegów Unideco ■ EBA - system wspomagania nagłego hamowania ■ EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeżenie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu ■ ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji ■ Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie) ■ Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/60 ■ Fotele przednie Comfort ■ Fotele przednie z elektryczną 2-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego ■ Funkcja Auto Hold ■ Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej ■ Gniazdo USB (x2) ■ Hamulec postojowy, elektryczny ■ Immobilizer ■ Kamera wspomagająca parkowanie tyłem ■ Kanapa tylna składana i dzielona ■ Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika ■ Kierownica trójramienna, Unideco ■ Kierownica ze sterowaniem audio ■ Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia ■ Klamki drzwi podświetlane ■ Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa ■ Komputer pokładowy ■ Lakier uni ■ Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu ■ Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane ■ Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie ■ Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie ■ Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne ■ Oświetlenie wnętrza poziom II ■ Pakiet usług Digital Services ■ Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napięciami łagodzącymi skutki kolizji ■ RSC - układ stabilizacji przechyłu ■ Reflektory przednie LED ■ Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń ■ Relingi dachowe - czarne ■ Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych ■ Roleta bagażnika ■ SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego ■ Siatka przedziału bagażowego, miękka ■ System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth ■ System audio High Performance Sound ■ System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie ■ System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) ■ System poprawy jakości powietrza z jonizacją ■ System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA) ■ System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach ■ System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami ■ System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami ■ Tapicerka materiałowa ■ Tempomat ■ Tuner radia cyfrowego DAB ■ Układ wspomagania hamowania City Safety ■ Usługa Volvo On Call ■ WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa ■ Wykroczenie wnętrza w aluminium Iron Ore ■ Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera ■ Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali ■ Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala ■ Zagłówki tylne składane elektrycznie ■ Zamek centralny zdalnie sterowany ■ Zawieszenie Dynamic ■ Zestaw do naprawy przebitki opony ■ Ładowarka indukcyjna do smartfona ■ Lakier metalik ■ Szyby tylne przyciemniane



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 ZDERZAK	 <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk</p> <p>📷 1 - 2 - 3 - 4</p>	2 BŁOTNIK TYLNY PRAWY/ŚCIANA BOCZNA PRAWA	 <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk</p> <p>📷 1</p>	3 ZDERZAK TYLNY	 <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk</p> <p>📷 1 - 2</p>
------------------	--	--	--	------------------------	--

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Pojazd posiada ślady eksploatacji typu drobne zarysowania, odpryski, wgniecenia etc.