

# RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	295443/3/25-147104	Data raportu	03-03-2025
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (NEW), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	28-02-2025
Nr zlecenia	ALD/ARS/14036/25/02/24	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski


DANE POJAZDU	
VIN:	WBA11DZ000FM51922
Nr rej.:	WI271LU
Marka, Model:	BMW Seria 3 Touring [G21] 19-22
Typ, wersja:	320d mHEV Advantage aut
Silnik(rodz./poj./moc):	diesel/1995 ccm/140 kW
Nadwozie:	KOM
Stan licznika:	45 922 km
Data 1. rej.:	21-02-2022
Rok produkcji:	2022 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	21-02-2027
Lakier:	czarny/INNY
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE








**WYPOSAŻENIE**

ABS - Asystent uwagi - Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika - BMW Live Cockpit, zestaw wskaźników 5.7", ekran dotykowy 8.8" - Czujnik deszczu - Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył - Dodatkowe schowki - Dywaniki welurowe - Elektroniczna blokada dyferencjału - Felgi aluminiowe 17", V Spoke 775, z ogumieniem - Funkcja Auto Start Stop - Funkcja Follow-Me-Home - Gniazdo 12V - Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold - Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) - Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna - Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane - Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa - Kolumna kierownicy regulowana - Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe - Lakier uni - Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe - Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane - Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie - Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX - Nerki BMW, czarny grill z obramowaniem chromowanym na wysoki połysk - Obramowania szyb - czarne - Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40 - Ostrzeżenie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy - Oświetlenie powitalne - Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne - Podłokietnik przedni - Podłokietnik tylny - Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa - Polska wersja językowa - Progi drzwiowe z emblematem BMW - Przelącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport - Przycisk Start/Stop - Reflektory przednie i tylne diodowe (LED) - Relingi dachowe, czarne - Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego - Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową - Speed Limit Info - System alarmowy sterowany pilotem - System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania - Szyby atermiczne - Tapicerka materiałowa Hevelius - TeleServices - Tempomat z funkcją hamowania - Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych - Uchwyt na napoje - Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC - Ustawienia Personal Profile - Usługi Concierge - Usługi ConnectedDrive - Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App - Zestaw 6 głośników stereo - Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku - Zestaw naprawczy do opon - Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą - Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu - Lakier metalik - Pakiet ConnectedDrive Plus - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go



## STWIERDZONE USZKODZENIA

<p><b>1</b> POKRYWA KOMORY SILNIKA</p>  <p>Opis uszkodzeń: wgniecenie/odkształcenie; uszkodzenie akceptowalne</p> <p>📷 1</p>	<p><b>2</b> SZYBA CZOŁOWA</p>  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p> <p>📷 1</p>	<p><b>3</b> ZDERZAK TYLNY</p>  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p> <p>📷 1</p>
<p><b>4</b> DACH</p>  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne</p> <p>📷 1</p>	<p><b>5</b> DRZWI PRZEDNIE LEWE</p>  <p>Opis uszkodzeń: wgniecenie/odkształcenie; uszkodzenie akceptowalne</p> <p>📷 1</p>	

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, rozładowana bateria w kluczyku zapasowym