

# RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	310066/2/26-147104	Data raportu	06-02-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	05-02-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/06535/26/01/26	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski


DANE POJAZDU	
VIN:	SB1K93BEX0E295060
Nr rej.:	WF9054W
Marka, Model:	TOYOTA Corolla Hatchback 18-22
Typ, wersja:	Corolla 1.8 Hybrid GPF Active
Silnik(rozd./poj./moc):	benz./1798 ccm/72 kW
Nadwozie:	hatchback
Stan licznika:	75 185 km
Data 1. rej.:	01-04-2022
Rok produkcji:	2022 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	18-03-2027
Lakier:	szary/INNY
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



**WYPOSAŻENIE**

6 głośników - ABS - Antena dachowa Shark-Fin - Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) - Automatykne światła drogowe - BA - system wspomagania hamowania - Czujnik zmierzchu - Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black - Dywaniki welurowe - EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania - ESC - układ stabilizacji toru jazdy - Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne - Elektryczny hamulec postojowy (EPB) - Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości - Fotele przednie z profilowanym podparciem boczny - Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył - Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home - Gniazdo 12V - Gniazdo USB - HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu - Immobilizer - Interfejs Android Auto i Apple CarPlay - Kamera cofania - Kanapa tylna składana, dzielona 60/40 - Kierownica wielofunkcyjna - Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa - Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach - Komputer pokładowy - Lakier uni - Lusterka boczne ogrzewane - Lusterka boczne regulowane elektrycznie - Miękkie materiały wykończeniowe - Obrotomierz - Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) - Ogranicznik prędkości - automatyczny - Podsuftka ciemna - Poduszka powietrzna kolan kierowcy - Poduszki powietrzne boczne - przód - Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera - Poduszki powietrzne kurtynowe - Podłokietnik przedni, regulowany - Prędkościomierz analogowy - Spojler tylny - Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) - System Bluetooth - System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) - System monitorowania ciśnienia w oponach - System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali - System ostrzeżenia o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC) - System oświetlenia wnętrza - System rozpoznawania znaków drogowych (RSA) - System wykrywania zmeżenia kierowcy (SWS) - Tapicerka materiałowa - Tempomat aktywny - Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - Układ wczesnego reagowania w razie zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD) - Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop - Usługi łączności Toyota Connected Car - VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC - Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym - Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera - Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala - Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci - Zamek centralny sterowany pilotem - Zestaw do naprawy przebitej opony - Światła do jazdy dziennej typu LED - Światła główne LED (Basic) - Światła tylne typu LED - Lakier metalik - Alarm



## STWIERDZONE USZKODZENIA

### 1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk

📷 1

### 2 ZDERZAK



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk

📷 1

### 3 DACH



Opis uszkodzeń:  
wgniecenie/odkształcenie

📷 1-2

### 4 PRÓG LEWY



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk

📷 1

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, rozładowana bateria w kluczyku zapasowym