

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU




Numer raportu	294790/2/25-147104	Data raportu	10-02-2025
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (NEW), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	06-02-2025
Nr zlecenia	ALD/ARS/09029/25/02/05	Miejsce oględzin	Fabryczna 3, 05-119 Łąski

DANE POJAZDU	
VIN:	NMTBZ3BEX0R112700
Nr rej.:	WI313LR
Marka, Model:	TOYOTA Corolla Sedan 18-22
Typ, wersja:	Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort
Silnik(rodz./poj./moc):	benz./1798 ccm/72 kW
Nadwozie:	sedan


Stan licznika:	37 666 km
Data 1. rej.:	09-12-2021
Rok produkcji:	2021 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	27-11-2026
Lakier:	biały/UNI
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 1, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

6 głośników _ ABS _ Antena dachowa Shark-Fin _ Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) _ Automatykne światła drogowe _ BA - system wspomagania hamowania _ Czujnik zmiernchu _ Dywaniki welurowe _ EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania _ ESC - układ stabilizacji toru jazdy _ Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne _ Elektryczny hamulec postojowy (EPB) _ Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane _ Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55 _ Fotel kierowcy z regulacją wysokości _ Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym _ Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył _ Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home _ Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą _ Gniazdo 12V _ Gniazdo USB _ HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu _ Immobilizer _ Interfejs Android Auto i Apple CarPlay _ Kamera cofania _ Kanała tylna składana, dzielona 60/40 _ Kierownica skórzana _ Kierownica wielofunkcyjna _ Kieszeń w oparciu fotela pasażera _ Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa _ Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach _ Komputer pokładowy _ Lakier uni _ Listwa okienna chromowana _ Lusterka boczne ogrzewane _ Lusterka boczne regulowane elektrycznie _ Miękkie materiały wykończeniowe _ Nawiew wentylacji na tylną kanapę _ Obrotomierz _ Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) _ Ogranicznik prędkości - automatyczny _ Podsuftka jasna _ Poduszka powietrzna kolan kierowcy _ Poduszki powietrzne boczne - przód _ Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera _ Poduszki powietrzne kurtynowe _ Podłokietnik przedni, regulowany _ Podłokietnik tylny _ Prędkościomierz analogowy _ Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa _ System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) _ System Bluetooth _ System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) _ System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED _ System monitorowania ciśnienia w oponach _ System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali _ System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC) _ System oświetlenia wnętrza _ System rozpoznawania znaków drogowych (RSA) _ System wykrywania zmeżenia kierowcy (SWS) _ Tapicerka materiałowa _ Tempomat aktywny _ Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego _ Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD) _ Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop _ Usługi łączności Toyota Connected Car _ VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC _ Wstawki chromowane we wnętrzu auta _ Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym _ Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera _ Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala _ Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci _ Zamek centralny sterowany pilotem _ Zestaw do naprawy przebitej opony _ Światła do jazdy dziennej typu LED _ Światła główne w technologii projektorowej _ Światła przeciwmieglne LED _ Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System BLE42, dodatkowe



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 ZDERZAK



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
kalkulowane

📷 1 - 2 - 3 - 4

2 FELGA_ALUMINIOWA_PRZEDNIA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1

3 BŁOTNIK TYLNY PRAWY/ŚCIANA BOCZNA PRAWA



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie;
uszkodzenie akceptowalne

📷 1

4 FELGA_ALUMINIOWA_TYLNA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1 - 2

5 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1 - 2 - 3

6 FELGA_ALUMINIOWA_TYLNA_L



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

📷 1

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

■ Pojazd posiada ślady eksploatacji typu drobne zarysowania, odpryski, wgniecenia etc.