

STWIERDZONE USZKODZENIA

1 SZYBA CZOŁOWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

2 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

3 RAMA DACHU L



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

4 RAMA DACHU P



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1 - 2

5 SZYBERDACH



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

6 BŁOTNIK TYLNY LEWY/ŚCIANA BOCZNA LEWA



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

7 DRZWI PRZEDNIE LEWE



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1 - 2

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

■ Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone