

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	311332/3/26-147104	Data raportu	03-03-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	02-03-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/15853/26/02/19	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski


DANE POJAZDU	
VIN:	W1K5M1DB2PN400821
Nr rej.:	WI192MW
Marka, Model:	MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake [X 118] 19-23
Typ, wersja:	CLA 200 d 4-Matic Progressive 8G-DCT
Silnik(rodz./poj./moc):	diesel/1950 ccm/110 kW
Nadwozie:	KOM

Stan licznika:	132 304 km
Data 1. rej.:	18-04-2023
Rok produkcji:	2023 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	17-04-2026
Lakier:	biały/INNY
Skrzynia biegów:	automatyczna







DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE
 Aktywny asystent parkingu hamulcowy ■ Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem ■ Asystent limitu prędkości ■ Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera ■ DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy ■ Dywaniki welurowe ■ EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika) ■ Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne z ogumieniem (R43) ■ Fotele przednie komfortowe ■ Gaśnica ■ Kamera ułatwiająca parkowanie - tył ■ Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna ■ Kierownica z manetkami zmiany biegów ■ Koło zapasowe, dojazdowe ■ Kurtyny powietrzne ■ Lakier uni ■ Lampy przednie LED high performance (diodowe) ■ Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me ■ Pakiet wizualno-oświetleniowy ■ Parametryczna przekładnia kierownicy ■ Podsuftka materiałowa - czarna ■ Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy ■ Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera ■ Poduszki powietrzne czotowe dla kierowcy i pasażera ■ Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych ■ Przygotowanie do Car Sharing ■ Przygotowanie do Live Traffic Information ■ Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem ■ Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu ■ Rozszerzone funkcje MBUX ■ Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą ■ System kontroli ciśnienia w oponach - RDK ■ System monitorowania wewnętrzny ■ System multimedialny MBUX ■ System ochrony pieszych ■ System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system ■ Tapicerka materiałowa ■ Tempomat ■ Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony ■ Touchpad ■ Tuner radiowy cyfrowy DAB ■ Uchwyty na kubki z przodu - podwójne ■ Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu ■ Zawieszenie MultiLink ■ Zawieszenie komfortowe obniżone ■ Adaptacyjny układ świateł drogowych ■ Asystent martwego punktu ■ Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi ■ Lakier metalik ■ Pakiet Parkowania ■ Pakiet Premium ■ Pakiet integracji smartfona ■ Poduszki powietrzne boczne - tył ■ Siatka zabezpieczająca bagaż ■ System aktywnej kontroli odległości - DISTRONIC ■ Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji ■ Tylny podłokietnik



STWIERDZONE USZKODZENIA

<p>1 RAMA DACHU L</p>  <p>Opis uszkodzeń: wgniecenie/odkształcenie</p> <p> 1 - 2</p>	<p>2 FELGA_ALUMINIOWA_TYLNA_L</p>  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk</p> <p> 1</p>	<p>3 KANAPA_TYL</p>  <p>Opis uszkodzeń: inne</p> <p> 1 - 2</p>
---	---	---

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone