

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU




Numer raportu	310080/2/26-147104	Data raportu	07-02-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	05-02-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/06938/26/01/27	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski

DANE POJAZDU	
VIN:	TMBAN7NP4M7063409
Nr rej.:	WI337LG
Marka, Model:	SKODA Superb III 19-24
Typ, wersja:	Superb 1.5 TSI Style DSG
Silnik(rodz./poj./moc):	benz./1498 ccm/110 kW
Nadwozie:	hatchback


Stan licznika:	91 047 km
Data 1. rej.:	06-07-2021
Rok produkcji:	2021 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	01-07-2026
Lakier:	szary/METALIK
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączenia świateł drogowych Bluetooth (zestaw głośnomówiący) CBC - system regulacji hamowania na zakręcie Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp) Czujnik deszczu Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANŌUVRE ASSIST DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą Dekor Dark Brushed Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego ESP - system stabilizacji toru jazdy Elektroniczne podnoszenie szyb, przód Elektroniczne podnoszenie szyb, tył Elektronicznie sterowana pokrywa bagażnika Felgi aluminiowe 17 DRAGON antracytowe z ogumieniem Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył Fotele przednie z manualną regulacją wysokości Fotele przednie z regulacją ledziową Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania Funkcja SmartLink Gniazdo 12 V w konsoli środkowej Gniazdo 12V w bagażniku HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika Hamulec postojowy, elektromechaniczny Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wznesieniem Immobilizer Instalacja radiowa + 8 głośników KESSY FULL - bezkluczkowy system obsługi samochodu Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna Klamki wewnętrzne chromowane Klimatyzacja automatyczna Climatronic Lakier uni Lampy przednie LED Top Matrix Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu Lusterka boczne regulowane el. składane i podgrzewane, przeciwosłepieniowe, os. LED Lusterka boczne w kolorze nadwozia Lusterka boczne z pamięcią ustawień Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem Ogranicznik prędkości Ogrzewanie przednich i tylnych foteli Parasolka w drzwiach kierowcy Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej Poduszka kolan kierowcy Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne) Podoklejniki Jumbo Box Pokrowiec na narty Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Opługu głosowa/CC Siatki (dwie) na bokach oparcia foteli przednich Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa Spryskiwacze lamp przednich SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu Tapiczerka materiałowa Tempomat Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej Tylne oparcie składane, dzielone Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roleta Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytnymi Top Tether VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów Zagłówki z regulacją wysokości Zamek centralny z pilotem Zestaw do naprawy przebitkiej opony Zestaw siatek w bagażniku Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów Koto zapasowe dojazdowe, stalowe Lakier metalik Lane Assist z Side Assist oraz Rear Traffic Alert Pakiet Comfort Travel Assist - funkcja rozpoznawania znaków drogowych



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk;
wgniecenie/odkształcenie

📷 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2 SZYBA CZOŁOWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

3 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

4 BŁOTNIK TYLNY LEWY/ŚCIANA BOCZNA LEWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1 - 2

5 DRZWI PRZEDNIE LEWE



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1 - 2

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, rozładowana bateria w kluczyku zapasowym