

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	295006/2/25-147104	Data raportu	17-02-2025
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (NEW), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	17-02-2025
Nr zlecenia	ALD/ARS/11692/25/02/14	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski

DANE POJAZDU	
VIN:	WAUZZZF49KA095437
Nr rej.:	WF2450T
Marka, Model:	AUDI A4 [8W] 15-19
Typ, wersja:	A4 35 TDI S tronic
Silnik(rodz./poj./moc):	diesel/1968 ccm/110 kW
Nadwozie:	sedan


Stan licznika:	100 344 km
Data 1. rej.:	25-06-2019
Rok produkcji:	2019 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	15-03-2025
Lakier:	czerwony/INNY
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 1, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

Alarm – Aplikacje dekoracyjne wnętrza – pokryte lakierem refleksyjnym – Audi Connect dla systemu nawigacji – Czujnik ciśnienia w oponach – Dywaniki welurowe przód i tył – Elektroniczne otwieranie pokrywy bagażnika – Elektronicznie sterowana blokada drzwi – Felgi aluminiowe 16, (5-ramion) z ogumieniem 205/60 – Fotele przednie standardowe – Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu – Kierownica 3-ramienna - skórzana – Klimatyzacja automatyczna – Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem – Koło zapasowe dojazdowe – Kurtyny powietrzne z zagłówkami przednich siedzeń – Lakier uni – Lampy ksenonowe – Listwy progowe - aluminiowe – Lusterka w kolorze nadwozia – Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane – Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową – Pakiet dla palących – Pakiet oświetlenia wnętrza (Lampki do czyt., ośw. konsoli cen., podś. schowek, lamp w бага.) – Podnośnik samochodowy – Poduszki powietrzne materiałowe – Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód – Podłokietnik przedni – Radio MMI plus – System Start/Stop – System nagłośnienia - 8 głośników – Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną – Szyby termoizolacyjne – Tapicerka tkaninowa Index – Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether – Wskaźnik ograniczenia prędkości i ogrzewane – Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne – Wzmocnienie odbioru LTE – Zamek centralny z pilotem – Zawieszenie dynamiczne – Zestaw do naprawy przebitej opony – Złącze Bluetooth – Złącze USB i AUX-IN – Śruby zabezpieczające do kół – Światła do jazdy dziennej LED – Audi Connect - 3 lata – Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy – Audi Pre Sense Front – Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy – Audi smartphone Interface – Fotele przednie ogrzewane – Fotele przednie z manualną regulacją wysokości – Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikiem odległości – Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem – Lakier metalik – Pakiet optyczny w tonacji aluminium (Rama dachu i listwy wokół okien z anodowanego aluminium) – Pakiet promocyjny Comfort – Pakiet promocyjny Technology – Przedni podłokietnik, przesuwany – S line Selection – Trójką ostrzegawczy i apteczka – Zbiornik SCR 24l (Adblue) – Zbiornik paliwa - 54l



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; inne; uszkodzenie
kalkulowane

1 - 2 - 3

2 SZYBA CZOŁOWA



Opis uszkodzeń:
pęknięcie/rozerwanie; uszkodzenie
kalkulowane

1

3 ZDERZAK



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
kalkulowane

1 - 2 - 3

4 ZDERZAK_PRZEDNI_CZ_DOLNA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

1

5 DRZWI TYLNE PRAWO



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie;
uszkodzenie akceptowalne

1

6 KLAMKA DRZWI PRZ. P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

1

7 BŁOTNIK TYLNY PRAWY/ŚCIANA BOCZNA PRAWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

1

8 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

1 - 2

9 DACH



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie;
uszkodzenie kalkulowane

1 - 2

10 RAMA DACHU P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

1

11 FELGA_ALUMINIOWA_TYLNA_L



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

1

12 BŁOTNIK PRZEDNI LEWY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

1 - 2

13 FELGA_ALUMINIOWA_PRZEDNIA_L



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; uszkodzenie
akceptowalne

1

14 KANAPA TYL



Opis uszkodzeń:
inne; uszkodzenie
kalkulowane

1

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

■ Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone