

# RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	294029/1/25-147104	Data raportu	15-01-2025
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (NEW), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	14-01-2025
Nr zlecenia	ALD/ARS/01716/25/01/09	Miejsce oględzin	Krze Duże 30, 96-325 Radziejowice


DANE POJAZDU	
VIN:	W0VBD8EV5N8026365
Nr rej.:	WI236LM
Marka, Model:	OPEL Astra V Sports Tourer 19-22
Typ, wersja:	Astra V 1.5 CDTI Edition S&S
Silnik(rodz./poj./moc):	diesel/1496 ccm/90 kW
Nadwozie:	KOM
Stan licznika:	93 643 km
Data 1. rej.:	07-10-2021
Rok produkcji:	2021 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	04-10-2026
Lakier:	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów:	manualna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



**WYPOSAŻENIE**

- Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
- Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
- Lakier uni
- Lampki do czytania z tyłu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym
- Lusterka podświetlane w osłonach przeciwslonecznych
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
- Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
- Relingi dachowe, czarne
- Spojler tylny
- Sterowanie radiem z kierownicy
- System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
- System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
- Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
- Tapicerka materiałowa Talino, czarna
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tuner radia cyfrowego DAB
- Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40
- Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- Zestaw naprawczy do opon
- Światła do jazdy dziennej LED
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Hak holowniczy (zdejmowany)
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
- Lakier metaliczny/brylantowy
- Pakiet NAVI 1
- Pakiet Zimowy 1
- Reflektory przednie LED



## STWIERDZONE USZKODZENIA

### 1 ZDERZAK



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie  
kalkulowane

📷 1 - 2 - 3

### 2 BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY



Opis uszkodzeń:  
wgniecenie/odkształcenie;  
uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 3 BŁOTNIK TYLNY PRAWY/ŚCIANA BOCZNA PRAWA



Opis uszkodzeń:  
wgniecenie/odkształcenie;  
uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 4 POKRYWA BAGAŻNIKA



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; inne; uszkodzenie  
akceptowalne

📷 1 - 2

### 5 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie  
kalkulowane

📷 1 - 2

### 6 DACH



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; inne; uszkodzenie  
kalkulowane

📷 1 - 2

### 7 DRZWI PRZEDNIE LEWE



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie  
akceptowalne

📷 1

### 8 PRÓG LEWY



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie  
kalkulowane

📷 1

### 9 KANAPA\_TYL



Opis uszkodzeń:  
inne; uszkodzenie kalkuluwane

📷 1

### 10 WYKLADZINA\_POKRYWY\_TYLNEJ



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie  
kalkulowane

📷 1 - 2

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone