

# RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	293823/1/25-147104	Data raportu	07-01-2025
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (NEW), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	03-01-2025
Nr zlecenia	ALD/ARS/00268/25/01/02	Miejsce oględzin	Krze Duże 30, 96-325 Radziejowice

DANE POJAZDU	
VIN:	YV1UZK5V1P1293851
Nr rej.:	WF3297X
Marka, Model:	VOLVO XC60 21-
Typ, wersja:	XC60 B4 D Core aut
Silnik(rodz./poj./moc):	diesel/1969 ccm/145 kW
Nadwozie:	KOM
Stan licznika:	24 016 km
Data 1. rej.:	19-12-2022
Rok produkcji:	2022 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	19-12-2025
Lakier:	czarny/METALIK
Skrzynia biegów:	automatyczna

## DOKUMENTY I AKCESORIA

[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 1, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE

## ZDJĘCIA POGLĄDOWE




WIĘCEJ

## WYPOSAŻENIE

ABS - Airbag chroniący kolaną kierowcy - Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne - Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu - Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe Asystent zjazdu i podjazdu ■ Blokada tylnych drzwi, elektryczna ■ CTC - kontrola trakcji w zakresie ■ Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu ■ Czujnik deszczu ■ Czujniki odległości przy parkowaniu - przód ■ Czujniki odległości przy parkowaniu - tył ■ Dywaniki tekstylne ■ Dźwignia zmiany biegów Unideco ■ EBA - system wspomagania nagłego hamowania ■ EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeżenie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu ■ ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji ■ Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie) ■ Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/60 ■ Fotele przednie Comfort ■ Fotele przednie z elektryczną 2-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego ■ Funkcja Auto Hold ■ Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej ■ Gniazdo USB (x2) ■ Hamulec postojowy, elektryczny ■ Immobilizer ■ Kamera wspomagająca parkowanie tyłem ■ Kanapa tylna składana i dzielona ■ Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika ■ Kierownica trójramienna, Unideco ■ Kierownica ze sterowaniem audio ■ Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia ■ Klamki drzwi podświetlane ■ Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa ■ Komputer pokładowy ■ Lakier uni ■ Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu ■ Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane ■ Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie ■ Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie ■ Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne ■ Oświetlenie wnętrza poziom I ■ Pakiet usług Digital Services ■ Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napięciami łagodzącymi skutki kolizji ■ RSC - układ stabilizacji przechyłu ■ Reflektory przednie LED ■ Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń ■ Releingi dachowe - czarne ■ Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych ■ Roleta bagażnika ■ SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego ■ Siatka przedziału bagażowego, miękka ■ System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth ■ System audio High Performance Sound ■ System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylny kanapie ■ System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) ■ System poprawy jakości powietrza z jonizacją ■ System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA) ■ System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach ■ System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami ■ System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami ■ Tapicerka materiałowa ■ Tempomat ■ Tuner radiowy cyfrowy DAB ■ Układ wspomagania hamowania City Safety ■ Usługa Volvo On Call ■ WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa ■ Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore ■ Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera ■ Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali ■ Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala ■ Zagłówki tylne składane elektrycznie ■ Zamek centralny zdalnie sterowany ■ Zawieszanie Dynamic ■ Zestaw do naprawy przebitej opony ■ Ładowarka indukcyjna do smartfona ■ Felgi aluminiowe 19, 5 rozdzielonych ramion typu V, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/55 ■ Lakier metalik ■ Pakiet Climate ■ Szyby tylne przyciemniane

## GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIEROWEJ / OPONY



## STWIERDZONE USZKODZENIA

### 1 PRZEDNIA ATRAPA



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 2 ZDERZAK



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie kalkulowane

📷 1 - 2 - 3

### 3 FELGA\_ALUMINIOWA\_PRZEDNIA\_P



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 4 DRZWI PRZEDNIE PRAWO



Opis uszkodzeń:  
wgniecenie/odkształcenie; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 5 DRZWI TYLNE PRAWO



Opis uszkodzeń:  
wgniecenie/odkształcenie; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 6 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne

📷 1 - 2

### 7 DRZWI PRZEDNIE LEWE



Opis uszkodzeń:  
wgniecenie/odkształcenie; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

### 8 DRZWI TYLNE LEWE



Opis uszkodzeń:  
wgniecenie/odkształcenie; uszkodzenie kalkulowane

📷 1 - 2

### 9 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWE



Opis uszkodzeń:  
rysa/odprysk; uszkodzenie akceptowalne

📷 1

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

■ Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone