

STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

2 DRZWI PRZEDNIE PRAWY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk;
wgniecenie/odkształcenie

📷 1-2

3 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PRAWY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

4 POKRYWA BAGAŻNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

5 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

6 BŁOTNIK TYLNY LEWY/ŚCIANA BOCZNA LEWA



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

7 DRZWI TYLNE LEWE



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

■ Pojazd posiada ślady eksploatacji typu drobne zarysowania, odpryski, wgniecenia etc., auto mokre