

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	311524/3/26-147104	Data raportu	05-03-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	05-03-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/17403/26/02/25	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski

DANE POJAZDU	
VIN:	WAUZZZF2XNN048042
Nr rej.:	WI519MA
Marka, Model:	AUDI A6 Avant [C8] 18-23
Typ, wersja:	A6 40 TDI mHEV Quattro Sport S tronic
Silnik(rodz./poj./moc):	diesel/1968 ccm/150 kW
Nadwozie:	KOM


Stan licznika:	107 968 km
Data 1. rej.:	19-05-2022
Rok produkcji:	2022 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	19-05-2027
Lakier:	szary/METALIK
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

ABS ■ Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu ■ Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment ■ Audi Music Interface ■ Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów ■ Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika ■ Brak haka holowniczego ■ Brak logo typu S ■ Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX) ■ Brak układu zmywania reflektorów ■ Czujnik kontroli zapiecia pasów bezpieczeństwa ■ Dywaniki podłogowe przód i tył ■ Dywaniki z przodu i z tyłu ■ ESP - układ stabilizacji toru jazdy ■ Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej ■ Elektryczna nagrzewnica powietrza ■ Felgi aluminiowe 18" (5-ramienne) 8J x 18" ■ Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy ■ Fotele przednie sportowe ■ Gałka dźwigni skrzyni biegów ■ Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata ■ Hamulce tarczowe z przodu ■ Hamulce tarczowe z tyłu ■ ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu ■ Immobilizer ■ Infotainment system (MIB3) ■ Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą ■ Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa ■ Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem ■ Lampy: Światła do jazdy dziennej ■ Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym ■ Listwy progowe - aluminiowe ■ Lusterka boczne w kolorze nadwozia ■ Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie ■ Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową ■ Napęd quattro ■ Oznaczenie modelu i typu silnika ■ Oświetlenie wnętrza Ambiente ■ Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni ■ Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe ■ Podsuflika tkaninowa ■ Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne ■ Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu ■ Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera ■ Podokietnik przedni komfortowy ■ Quattro ultra ■ Reflektory przednie w technologii LED ■ Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym ■ Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane ■ Standardowy zestaw pedałów obsługi ■ System MMI Navigation ■ System Start/Stop ■ System nagłośnienia - 8 głośników ■ Szyby termooizolacyjne ■ Tablica wskaźników z prędkościomierzem ■ Tapicerka tkaninowa Rhythmus ■ Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości ■ Trójkąt ostrzegawczy i apteczka ■ Układ wydechowy ■ Wariant dla niepalących ■ Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach ■ Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne ■ Zagłówki przednie Zamek centralny sterowany falami radiowymi ■ Zawieszenie dynamiczne ■ Zderzaki wzmacnione ■ Zestaw naprawczy - tire mobility set ■ Zestaw narzędzi ■ Złącze Bluetooth ■ Światła tylne w technice LED ■ Fotele konturowe z funkcją pamięci ustawień ■ Fotele przednie z funkcją wentylacji ■ Funkcja pamięci ustawień dla foteli konturowych ■ Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana ■ Lakier metalik: Szary Chronos ■ Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, asystent wspomagający kierowcę ■ Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw) ■ Pakiet promocyjny Business ■ Pakiet promocyjny Technology ■ Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim ■ Przygotowanie do montażu haka holowniczego ■ Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) ■ Tapicerka skórzana Valcona/skóra Milano perforowana ■ Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1 - 2

2 SZYBA CZOŁOWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk; pęknięcie/rozerwanie

📷 1 - 2

3 FELGA ALUMINIOWA, PRZEDNIA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

4 DRZWI TYLNE PRAWY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk;
wgniecenie/odkształcenie

📷 1 - 2 - 3 - 4

5 BŁOTNIK TYLNY PRAWY/ŚCIANA BOCZNA PRAWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1 - 2

6 FELGA ALUMINIOWA, TYLNA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

7 DACH



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1 - 2 - 3 - 4

8 BŁOTNIK TYLNY LEWY/ŚCIANA BOCZNA LEWA



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

9 DRZWI TYLNE LEWE



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

10 WYKLADZINA, PRZESTRZENI_BAGAZOWEJ



Opis uszkodzeń:
pęknięcie/rozerwanie

📷 1 - 2 - 3

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone