

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	312199/3/26-147104	Data raportu	19-03-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	18-03-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/21394/26/03/10	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski

DANE POJAZDU	
VIN:	WVGZZA1ZPV549472
Nr rej.:	WI383MP
Marka, Model:	VOLKSWAGEN T-Roc 21-25
Typ, wersja:	T-ROC 1.5 TSI Life
Silnik(rodz./poj./moc):	benz./1498 ccm/110 kW
Nadwozie:	hatchback


Stan licznika:	128 401 km
Data 1. rej.:	21-12-2022
Rok produkcji:	2022 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	21-12-2027
Lakier:	szary/METALIK
Skrzynia biegów:	manualna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia ■ Asystent podjazdu ■ Boczki drzwi wyłożone materiałem ■ Czujnik ciśnienia w oponach ■ Czujnik deszczu ■ Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył ■ Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home ■ Digital Cockpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym ■ Dywaniki materiałowe (z materiału z recyklingu) z przodu i z tyłu ■ Dźwignia zmiany biegów w skórze ■ ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania) ■ Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej w kolorze jasnoszarym, Pewter Matt ■ Felgi aluminiowe 16 Chester z ogumieniem 215/60 ■ Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości ■ Fotele przednie komfortowe ■ Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej ■ Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu ■ Gwarancja 2 lata ■ Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold ■ Immobilizer ■ Instalacja telefoniczna Bluetooth ■ Kierownica 3-ramienna multifunkcyjna, skórzana ■ Kierownica multifunkcyjna, skórzana ■ Klimatyzacja manualna Climatic ■ Lakier uni ■ Lampki do czytania z przodu ■ Lampki, 2 Lampki do czytania z przodu ■ Lampy LED Basic z przodu, światła do jazdy dziennej LED ■ Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED ■ Lampy tylne LED ■ Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia ■ Lusterka boczne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie ■ Lusterka boczne, asferyczne kierowcy ■ Lusterko boczne po stronie pasażera obniżane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym ■ Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się ■ Oparcie tylne kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone ■ Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane ■ Oświetlenie powitalne otoczenia lusterek ■ Park Assist 3.0 - system automatycznego parkowania ■ Poduszki kierowcy i pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera ■ Poduszki, kurtyny powietrzne przód i tył wraz z bocznymi poduszkami powietrznymi z przodu ■ Podłoga bagażnika, wyjmowana, regulowana na wysokość ■ Przedni podłokietnik ■ Przygotowanie do We Connect ■ Przygotowanie do We Connect Plus ■ Przygotowanie do We Connect Plus (1 rok) zawiera We Connect ■ Radio Composition Colour ■ Relingi dachowe - czarne ■ Sound Plus - 6 głośników ■ System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City ■ System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy ■ System Park Assist + czujniki parkowania z przodu i tyłu ■ System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania ■ System wykrywania zmeżenia kierowcy ■ Systemy bezpieczeństwa, ESP, ASR, ABS, EDL, EDTC, stabilizacja przyczepy ■ Szufłada pod siedzeniem pasażera z przodu ■ Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył ■ Tapicerka materiałowa Tracks 4 ■ Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) ■ Tuner radiowy cyfrowy DAB+ ■ Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył ■ We Connect Plus - mobilne usługi online na 1 rok ■ Zamek centralny z pilotem ■ Zestaw naprawczy do opon ■ eCall - automatyczne wzywanie pomocy ■ Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home ■ Alarm z funkcją dozoru wnętrza, niezależnym zasilaniem i czujnikiem przechyłu ■ Koto zapasowe - dojazdowe 18 ■ Lakier metalik ■ Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

1 - 2

2 SZYBA CZOŁOWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

1

3 BŁOTNIK TYLNY PRAWY/ŚCIANA BOCZNA PRAWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk;
wgniecenie/odkształcenie

1 - 2 - 3 - 4

4 DRZWI TYLNE LEWE



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

1

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Pojazd posiada ślady eksploatacji typu drobne zarysowania, odpryski, wgniecenia etc.