


RAPORT Z OGLEDZIN POJAZDU



Numer raportu	312367/3/26-147104	Data raportu	23-03-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	21-03-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/21473/26/03/11	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski


DANE POJAZDU		Stan licznika:	
VIN:	W1K2060161F019675		82 648 km
Nr rej.:	WI625LT	Data 1. rej.:	31-01-2022
Marka, Model:	MERCEDES-BENZ C Klasa [W 206] 21-	Rok produkcji:	2021 (wg dokumentów)
Typ, wersja:	C 220 d mHEV Avantgarde	Data nast. bad. techn.:	23-01-2027
Silnik(rozd./poj./moc):	diesel/1993 ccm/147 kW	Lakier:	srebrny/METALIK
Nadwozie:	sedan	Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 1, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania Adaptacyjny układ świateł drogowych Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem Android Auto - Android Auto - Apple CarPlay Apple CarPlay Asystent limitu prędkości Asystent limitu prędkości aktywny Asystent martwego pola Asystent martwego punktu - aktywny Asystent układu hamulcowego aktywny Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny Asystent świateł drogowych adaptacyjny Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera Czujnik deszczu Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył Czujnik linii papilarnych DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy Deska rozdzielcza w kolorze czarnym ze szwami w kolorze kontrastującym Dysze nawiewu z elementami w kolorze srebrny chrom Dywaniki welurowe ESP - układ stabilizacji toru jazdy Elementy okładziny drzwi w byszczącej czerni z obramowaniem w kolorze srebrny chrom i szwami Felgi aluminiowe 17, 5-ramienne Fotele komfortowe Fotele przednie z 4 stopniową regulacją odcinka lędźwiowego Fotele przednie z 4 stopniową elektryczną regulacją lędźwi Gaśnica Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów Integracja ze smartfonem Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna Konsola centralna w kolorze byszczącej czerni Kontrola trakcji Lakier uni Lampy przednie LED high performance (diodowe) Moduł komunikacyjny LTE Advanced dla Mercedes connect me Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki Oświetlenie wnętrza Ambient Pakiet oświetlenie wnętrza Pakiet schowków Podsuftka materiałowa - szara Poduszka powietrzna centralna Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera Przygotowanie do Digital Vehicle Key Przygotowanie do Live Traffic Information Przygotowanie do cyfrowego transferu kluczy Stylizacja nadwozia Avantgarde System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop System bezprzewodowego ładowania telefonu System monitorowania ciśnienia w oponach System multimedialny MBUX System nawigacji satelitarnej na dysku twardym System ochrony pieszych System połączenia alarmowego Mercedes-Benz Szyby boczne przednie i tylne sterowanie elektrycznie Tempomat Tuner radiowy cyfrowy DAB Tylne oparcie składane, dzielone Uchwyt na kubki, podwojny Uchwyt na kubki z przodu - podwojny Usługi Zdalne Wspomaganie układu kierowniczego Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu Wykończenie konsoli centralnej - czarne w wysokim połysku Wykończenie wnętrza wzorem diamentowym w kolorze srebrnoszarym Wyświetlacz centralny Wyświetlacz kierowcy Wyświetlacz kierowcy (12.3) Zabezpieczenie wnętrza pojazdu Felgi aluminiowe 18, wieloramienne Lakier metalik Tapicerka imitująca skórę ARTICO



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1


2 ZDERZAK



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

3 FELGA ALUMINIOWA, PRZEDNIA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1-2

4 DRZWI PRZEDNIE PRAWO



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

5 DRZWI TYLNE PRAWO



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

6 FELGA ALUMINIOWA, TYLNA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

7 POKRYWA BAGAŻNIKA



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

8 DACH



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1-2

9 DRZWI TYLNE LEWE



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk;
wgniecenie/odkształcenie

📷 1-2

10 FELGA ALUMINIOWA, PRZEDNIA_L



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1


11 OPONA PRZEDNIA LEWA



Opis uszkodzeń:
pęknięcie/rozerwanie

📷 1-2

12 KANAPA_TYL



Opis uszkodzeń:
inne

📷 1

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

■ Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone