

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	310074/2/26-147104	Data raportu	06-02-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	06-02-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/06935/26/01/27	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski

DANE POJAZDU	
VIN:	WFOFXWPMHMK12183
Nr rej.:	WF4326W
Marka, Model:	FORD Kuga 20-24
Typ, wersja:	Kuga 2.5 FHEV FWD Titanium
Silnik(rodz./poj./moc):	benz./2483 ccm/112 kW
Nadwozie:	KOM

Stan licznika:	87 312 km
Data 1. rej.:	22-12-2021
Rok produkcji:	2021 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	22-12-2026
Lakier:	czarny/METALIK
Skrzynia biegów:	automatyczna


DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



WYPOSAŻENIE drzwi - uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci Centralny zamek - sterowany pilotem Czujniki odległości przy parkowaniu - przód Czujniki odległości przy parkowaniu - tył Dywaniki podłogowe welurowe z przodu - Dywaniki podłogowe welurowe z tyłu EBD - system rozdziału siły hamowania ESC - Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne Felgi aluminiowe 17" z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65 Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi FordPass Connect z modemem GSM Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego Fotele przednie - styl sportowy Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej Gniazdko 12V w bagażniku Hamulec pokolizyjny Hamulec postojowy elektryczny Immobiliser PATS Kamera cofania Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylecia oparć Kierownica trójramienna, wykończona skórą Kieszenie w oparciach foteli przednich Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach Komputer pokładowy Konsola centralna z podkietnikiem Lakier Uni Lampki do czytania Lampy tylne LED Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej Obramowania szyb bocznych w kolorze aluminium Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku Radio SYNC 3.DAB+, nawigacja, wys 8" i 12.3", Applink.ACP.AA.TMC, Bluetooth.10 głos., USB.ster.z kierow. Reflektory automatyczne - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła Reflektory halogenowe projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED Relingi bagażnika dachowego - z wykończeniem w kolorze aluminium Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową Spoiler tylny System Auto-Start-Stop System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami.pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h) System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC) System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA) System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek) Tapicerka materiałowa Ray/Eton Tempomat Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA) Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS) Wycieraczka szyby tylnej Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny Zaczepy do mocowania bagażu Zestaw do naprawy przebitej opony Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania Światła przeciwmieglne przednie Drzwi bagażnika - zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo Felgi aluminiowe 18", z wykończeniem maszynowym w kolorze Magnetic, z ogumieniem 225/60 Kolo zapasowe dojazdowe Lakier metalizowany Agate Black Pakiet Winter Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIEROWEJ / OPONY



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1 - 2

2 DRZWI TYLNE PRAWO



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

3 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PRAWO



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

4 BŁOTNIK TYLNY PRAWY / ŚCIANA BOCZNA PRAWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk;
wgniecenie/odkształcenie

📷 1 - 2

5 FELGA ALUMINIOWA_TYLNA_P



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

6 LAMPA_TYLNA_ZEW_P



Opis uszkodzeń:
inne

📷 1

7 ZDERZAK TYLNY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

8 DRZWI PRZEDNIE LEWE



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

9 DRZWI TYLNE LEWE



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie

📷 1

10 PRÓG LEWY



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1

11 WYKLADZINA_PRZESTRZENI_BAGAZOWEJ



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk

📷 1 - 2

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, rozładowany akumulator