

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU



Numer raportu	312365/3/26-147104	Data raportu	23-03-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	21-03-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/22615/26/03/13	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski

DANE POJAZDU	
VIN:	WVWZZZ3HZPE006250
Nr rej.:	WI581ML
Marka, Model:	VOLKSWAGEN Arteon 20-23
Typ, wersja:	Arteon 2.0 TSI R-Line DSG
Silnik(rozd./poj./moc):	benz./1984 ccm/140 kW
Nadwozie:	hatchback


Stan licznika:	85 738 km
Data 1. rej.:	07-11-2022
Rok produkcji:	2022 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	02-11-2027
Lakier:	biały/INNY
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 3, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE















WYPOSAŻENIE

8 głośników ■ Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód ■ Czujnik ciśnienia w oponach ■ Czujnik deszczu ■ Czujnik systemów asystujących ■ Czujnik zmiernicz - automatyczne w?czenie w?wiatła z funkcj? Coming/Leaving Home ■ Czujnik zmiernicz - automatyczne w?łączanie świateł z funkcj? Coming/Leaving Home ■ Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem ■ Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów ■ Dwykaniki materia?owe z przodu i z tyłu ■ Dźwignia zmiany biegów w skórce ■ ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy ■ ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy ■ Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach ■ Felgi aluminiowe 18 Sebring ■ Felgi aluminiowe 18 Sebring z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe ■ Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczn? regulacj? i odcinka l?d?wiowego i k?ta nachylenia oparcia ■ Fotele ergoComfort z elektryczn? regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy ■ Fotele kierowcy i pasażera Top Comfort ■ Fotele przednie - podgrzewane ■ Fotele przednie z regulacj? l?d?wiow? dla kierowcy elektryczna regulacja ■ Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej ■ Gniazda zasilające 12 V w tylnej części konsoli środkowej ■ Gniazdo 12V w środkowej konsoli z tyłu ■ Gwarancja 2 lata ■ Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcj? Auto-Hold ■ Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcj? Auto-Hold ■ Immobilizer ■ Interfejs Bluetooth ■ Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcj? sterowania dotykow? i zm. biegów ■ Konsola środkowa Piano Black ■ Lakier uni ■ Lampy przednie ze światełmi mijania, dziennymi i drogowymi LED ■ Lampy przednie ze światełmi mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczn? regulacją zasięgu ■ Lampy tylne wykonane w technologii 3D LED z dynamicznymi kierunkowskazami ■ Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami ■ Listwy dekoracyjne wnętrza na desce rozdzielczej i drzwiach - Silver Rise ■ Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane ■ Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, o?w. przestrzeni pod lust.automat.obni? l. pasa? ■ Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy ■ Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania ■ Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniaj?ce si? ■ Nakładki na progi ze stał?szachetn? ■ Opony 245/45 R18 samouszczelniaj?ce si? o obni?onym oporze ■ Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu ■ Oświetlenie wnętrza z opóñnionym wyłączeniem i funkcj? przyciemniania, dwie lampki do czytania ■ Pedaly wykończone stałą nierdzewn? ■ Poduszki i fotel w kolorze czarnym ■ Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierowcy) ■ Podłoga bagażnika, składana ■ Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył ■ Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytem Top Tether i-Size ■ Radio ■ Radio Ready2Discover z usług? Streamin&Internet ■ System Front Assist z funkcj? awaryjnego hamowania City ■ System Light Assist - automatyczne w?wiatła drogowe ■ System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu ■ System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania ■ System wykrywaj?cy pieszych i aktywna pokrywa silnika ■ System wykrywania zmeñczenia kierowcy ■ Tapicerka R-Line ??czona ArtVelours/Vienna ■ Tapicerka drzwi i panelu bocznego ■ Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna + logo R-Line ■ Tempomat adaptacyjny - ACC (do210 km/h) analizuj?cy dane z systemu nawigacji ■ Tempomat aktywny z automatyczn? regulacją odległośc? ACC (do210 km/h) ■ Tyln? oparcie składane, dzielone (z podłokietnikami i otworem do przewożenia długich przedmiotów) ■ Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z i-Size ■ Wspomaganie kierownicy, progresywne ■ Wytycznik poduszki powietrznej pasażera ■ Zawieszanie z adaptacj?n? regulacja DCC (możliwość wyboru trybu jazdy) ■ Zderzak w stylizacji R-Line z chromowanymi elementami, lusterki i klamki w kolorze nadwozia ■ eCall - automatyczne wzywanie pomocy ■ Śruby do koł? zabezpieczające przed kradzieżą ■ Fotel kierowcy z funkcj? masażu ■ Hak holowniczy - demontowalny, elektrycznie odblokowywany ■ Kamera parkowania - rear assist ■ Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana sportowa ogrzewana z łopatkami do zmiany biegów ■ Lakier biały Onyx ■ Pakiet Comfort Plus z alarmem ■ Pakiet Design Plus ■ System nagłośnienia Harman Kardon (11 głośników, 16-kanalowy wzmacniacz, subwoofer) ■ Zestaw naprawy do opon



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 POKRYWA KOMORY SILNIKA  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk</p>  1 - 2	2 SZYBA CZOŁOWA  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk</p>  1	3 ZDERZAK  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk</p>  1 - 2
4 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PRAWIE  <p>Opis uszkodzeń: rysa/odprysk</p>  1	5 DACH  <p>Opis uszkodzeń: wgniecenie/odkształcenie</p>  1 - 2	6 RAMA DACHU L  <p>Opis uszkodzeń: wgniecenie/odkształcenie</p>  1

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, rozładowana bateria w kluczyku zapasowym