

RAPORT Z OGŁĘDZIN POJAZDU




Numer raportu	308812/1/26-147104	Data raportu	09-01-2026
Rzeczoznawca	Mateusz Wasilewski (WSP), DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa	Data oględzin	09-01-2026
Nr zlecenia	ALD/ARS/01076/26/01/08	Miejsce oględzin	fabryczna 3, 05-119 Łajski

DANE POJAZDU	
VIN:	WVWZZZ3CZPE001759
Nr rej.:	WI273MM
Marka, Model:	VOLKSWAGEN Passat Variant [B8] 19-24
Typ, wersja:	Passat 1.5 TSI EVO Business DSG
Silnik(rodz./poj./moc):	benz./1498 ccm/110 kW
Nadwozie:	KOM


Stan licznika:	81 196 km
Data 1. rej.:	16-11-2022
Rok produkcji:	2022 (wg dokumentów)
Data nast. bad. techn.:	06-11-2027
Lakier:	szary/INNY
Skrzynia biegów:	automatyczna

DOKUMENTY I AKCESORIA
[DOKUMENTY REJ.] - POLISA UBEZP. - Nie., KLUCZYKI - TAK 2, TABLICE REJESTRACYJNE - TAK 2, DOWÓD REJESTRACYJNY - TAK, KARTA POJAZDU - NIE



WYPOSAŻENIE

Aktywne pasy bezpieczeństwa PreCrash Czujnik ciśnienia w oponach Czujnik deszczu Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył Czujnik zmiernicz - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
 ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zaślabnięcia kierownicy Felgi aluminiowe 16 Sepang z ogumieniem o obniżonym oporze toczenia 215/60 Felgi aluminiowe 17 Nivelles z ogum. samouszczel. o obniżonym oporze 215/55 + śruby antykradzieżowe Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego Fotele przednie komfortowe Fotele przednie komfortowe Fotele przednie z regulacją wysokości Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej Gniazdo 12V w bagażniku Gniazdo 2x USB-C (45W) do obsługi iPod/iPhone Gwarancja 2 lata Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold Immobilizer Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z topatkami zmiany biegów Kierunkowskazy LED w budowie lusterek zewnętrznych Kieszenie w oparciach foteli przednich Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3-strefowa Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT Kurtyny powietrzne Lakier uni Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED Lampy tylne LED Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach przednich Cross Hatch Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż. Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania Poduszka kolonna kierowcy Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C Releingi dachowe - czarne Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwiłwania i rozwijania Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany łańcuch System Keyless Go - bezkluczowe uruchamianie pojazdu System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku System automatycznego hamowania po kolizji System rozpoznawania przedmiotów System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania System wykrywania zmięczenia kierownicy Szyba przednia odblaskowa Szyby boczne podnoszone elektrycznie Szyby termozłoczące Tapicerka materiałowa Weave Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu Tuner radiowy cyfrowy DAB+ Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty We connect i We connect Plus dla naw. (wyzwanie pomocy, przeglądy, raporty, usługi online 1 rok) Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości Wyłącznik poduszki powietrznej Zamek centralny z pilotem Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia Zestaw naprawy do opon Światła przeciwmgłone LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash Front & Side, Side Assist Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu Kamera parkowania - rear assist Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet



STWIERDZONE USZKODZENIA

1 SZYBA CZOŁOWA



Opis uszkodzeń:
rysa/odprysk



2 WYKŁADZINA POKRYWY KOMORY SILNIKA



Opis uszkodzeń:
pęknięcie/rozerwanie



3 DRZWI PRZEDNIE PRAWY



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie



4 POKRYWA BAGAŻNIKA



Opis uszkodzeń:
wgniecenie/odkształcenie



ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- Ślady eksploatacji, wnętrze zabrudzone, rozładowana bateria, wnętrze zabrudzone, auto mokre